




Figura 30 - Verificação da Excentricidade de um Furo de uma Peça Montada na Placa do Torno com o Auxílio de um Relógio Comparador

Fonte: Scaramboni et al. (2003, p. 117).




Figura 31 - Verificação da Centralização do Diâmetro Externo de uma Peça Montada na Placa do Torno com o Auxílio de um Relógio Comparador

Fonte: Scaramboni et al. (2003, p. 117).




Figura 32 - Verificação do Alinhamento das Pontas de um Torno Mecânico Horizontal com o Auxílio de um Relógio Comparador

Fonte: Scaramboni et al. (2003, p. 118).